

江苏省文物局文件

苏文物综〔2019〕24号

关于加强全省文物消防安全工作的通知

各设区市文化广电和旅游局（文物局），昆山市、泰兴市、沭阳县文化广电和旅游局（文物局），南京博物院：

近期，国内外接连发生重特大安全事故，对文物消防安全工作再次敲响警钟。为深入贯彻国务院安委办《关于挂牌督办博物馆和文物建筑重大火灾隐患单位的通知》和消防安全执法检查专项行动视频部署会、国家文物局《关于近期文物火灾事故情况的通报》，以及我省安全生产电视电话会议、全省文化和旅游领域安全生产工作会议等文件和会议精神，进一步做好我省文物消防安全工作，现将有关要求通知如下：

一、压紧压实责任，切实增强做好文物消防安全工作的责任感和紧迫感

江苏是文物大省，博物馆馆藏丰富、文物建筑数量众多、分布广泛。从重大文物安全风险剖析情况看，安全主体责任、监管责任和直接责任不落实，是火灾事故频发的症结；电气故障、生产生活用火、燃放烟花爆竹和施工用火，是火灾主要诱因；消防基础薄弱、设施设备维护不到位、乱堆乱放易燃可燃物品以及应急处置能力弱等，是火灾突出隐患和问题。前不久，国务院安委办对全国 33 家博物馆和文物建筑重大火灾隐患单位实施挂牌督办，国家文物局通报了今年以来发生的 6 起文物火灾事故，都对切实加强文物消防安全工作提出明确要求。各级文物行政部门和各文物、博物馆单位要深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于文物安全重要指示批示精神，切实强化政治站位，认真汲取教训、举一反三，严格按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管经营必须管安全”的要求，将文物安全摆在首位，坚持文物安全零起点，以对人民群众极端负责的精神，有效防范和坚决遏制文物火灾事故，全力为新中国成立 70 周年营造安全稳定的社会环境。各级文物行政部门要逐级督导压实文物属地政府文物安全主体责任，明确负责文物安全监管的机构和人员。各文物、博物馆单位要明确消防安全主要责任人，逐级逐岗签订安全责任书，将文物安全落实到岗位，做到责任到人、运转有效。各地文物、博物馆单位发生火灾事故的，要严格按照《江苏省文物安全与违法犯罪案件上报规定》的要求进行上报，并依法依规严肃查处。瞒报、谎报、迟报火灾事故，或在文物消防安全工作中存在失职渎职行为的，要依法依规严肃追

责。

二、狠抓制度建设和日常管理，健全完善文物消防安全工作长效机制

各级文物行政部门要深入实施文物平安工程，加大安全经费投入，加强对省文物安全监控平台的规范使用，全面提升人防、物防、技防的能力水平。进一步深化同消防等部门的合作，主动开展联合会商、联合检查、联合执法、联合宣传。通过日常监管与专项整治相结合，对文物消防安全工作实施全方位监控。各文物、博物馆单位要全面强化文物消防安全措施，严控火灾诱因。实施严格的消防值班制度，制定有针对性的应急预案，定期开展文物消防设施设备检测评估和消防演练，建立健全专兼职消防队伍，切实提高消防安全素质和技能。大力开展文物消防安全培训和警示教育活动，制定有效应急措施和火灾应急响应机制，织密织牢各方参与的文物消防安全网。具有火灾危险性的博物馆和文物建筑，要严格按照国家标准建立消防系统，完善消防设施设备，加强维护保养，确保时刻处于良好运行状态。

三、开展文物火灾隐患排查专项督查行动，严查严治隐患问题

经过几轮检查整治，我省博物馆和文物建筑的消防安全隐患已基本排查清楚，关键是要盯住不放，确保整改到位。省文物局将联合相关部门组织开展文物火灾隐患排查专项督查行动，并持续开展全省文物安全大检查“回头看”。各级文物行政部门要抓紧对消防安全隐患实施全覆盖、拉网式检查，对重点隐患单位集

中督查整治，实行跟踪挂牌督办，明确限期整改要求，切实做到整改责任、措施、资金、时限和预案“五落实”。对拒不整改或整改不力的，要约谈警示、严肃追责，坚决杜绝久拖不改、养患成灾。要进一步强化担当、转变作风、严格问效，做到干部在一线工作、问题在一线解决、决策在一线落实，风险隐患在一线消除，决不允许走过场、搞形式主义。省文物局将结合文化和旅游领域安全生产工作大检查，适时对各地文物火灾隐患排查整治工作开展跟踪督导并进行通报。

《关于全省文物安全大检查情况的通报》(苏文物综(2018)85号)中所列问题清单的整改情况，请各设区市于5月10日前汇总上报省文物局。联系人：文物综合处邹成，电话：025-84699832 邮箱：408829242@qq.com。

附件：1. 《国务院安委会办公室关于挂牌督办博物馆和文物建筑重大火灾隐患单位的通知》(安委办函〔2019〕21号)

2. 《国家文物局关于近期文物火灾事故情况的通报》(文物督发〔2019〕12号)



国务院安全生产委员会办公室

安委办函〔2019〕21号

国务院安委会办公室关于挂牌督办 博物馆和文物建筑重大火灾隐患单位的通知

各省、自治区、直辖市安全生产委员会：

按照应急管理部、文化和旅游部、国家文物局关于开展博物馆和文物建筑消防安全大检查的部署，2018年9月以来，各省（自治区、直辖市）消防、文化和文物部门对7.13万家博物馆、文物建筑单位进行了消防安全检查，共发现火灾隐患10.1万余处，目前已整改9.3万余处。为加强警示推动，根据大检查工作安排，经研究，国务院安委会办公室对各地上报的33家博物馆和文物建筑重大火灾隐患单位实施挂牌督办。各相关地区要高度重视，迅速明确相关政府、部门以及博物馆和文物建筑产权、管理、使用单位的整改责任，督促单位做到整改责任、措施、资金、时限和预案“五落实”，切实做到责任不落实不放过、隐患不整改不放过。对逾期未整改的重大火灾隐患单位，要依法实施处罚，坚决杜绝久拖不改、养患成灾。对因工作不到位、措施不落实而导致发生火灾的，将严肃追究责任。各地要加强对隐患整改的跟踪指导，国务院安委会办公室将适时对各地重大火灾隐患挂牌及整改情况进行检查指导。

附件：挂牌督办的博物馆和文物建筑重大火灾隐患单位名单



国务院安委会办公室

2019年4月10日

附件

挂牌督办的博物馆和文物建筑重大火灾隐患单位名单

省份	单位名称	地 址	上级主管部门	主要隐患问题
北京	中国人民大学老校区 (清陆军部和海军部旧址)	北京市东城区张自忠路3号	中国人民大学	1. 在文物保护区内，民国建筑2、3、4号楼现有100余户居民日常居住生活，火灾风险大； 2. 建筑耐火等级低，居民在走道内使用明火做饭，火源管理不到位，容易引发火灾。
天津	天尊阁	天津市宁河区丰台镇文化站	天津市宁河区文广局	1. 消防水泵不能正常启动； 2. 消防水泵、消防水池未做防冻处理； 3. 火灾自动报警系统不能联动； 4. 电气线路直接敷设在建筑木质结构上，未穿管保护。
河北	唐山博物馆	唐山市路北区龙沼南路22号	唐山市文化广电和旅游局	1. 未经消防验收擅自投入使用； 2. 部分自动消防设施不能正常运行； 3. 馆内疏散指示标志数量不足； 4. 部分电气线路未穿管保护。

山西	大同煤矿集团 “万人坑”遗址纪念馆	大同市矿区同煤集团煤峪口矿建新街1号	大同煤矿集团	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未按规定设置自动喷水灭火系统； 2. 未按规定设置火灾自动报警系统； 3. 消防水泵设置不符合要求。
内蒙古	王府庙	乌兰察布市四子王旗	四子王旗民族宗教事务局	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未建立消防安全管理制度，未开展日常防火巡查，未制定灭火和应急疏散预案，未开展消防演练； 2. 电器线路敷设不符合要求，换气扇线、灯线裸露，未穿管保护，电箱、电闸、电线混乱； 3. 易燃可燃物管理不规范，用泡沫箱、纸箱装放的酥油灯座随处摆放，未统一管理，长明灯附近有可燃物，未采取防火措施； 4. 未设置消防应急照明和安全出口指示标志； 5. 部分消防器材未保持完好有效。
辽宁	大连博物馆	大连市沙河口区会展路10号	大连市公共文化服务中心	<ol style="list-style-type: none"> 1. 地下室文物库房未设置气体灭火系统； 2. 消防联动控制器未设置多线控制盘； 3. 疏散楼梯未采用封闭楼梯间，且地上部分与地下部分共用楼梯间时，未在首层采取防火分隔措施。
吉林	镇赉县博物馆	白城市镇赉县镇赉镇团结东路1488号	镇赉县文化广播电视和旅游局	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未设置消防水池； 2. 消防控制系统和喷淋系统未保持完好有效； 3. 三层展厅未按规定设置火灾自动报警系统；

				4. 设置影响人员疏散和灭火救援的铁栅栏。
黑龙江	金上京历史博物馆	哈尔滨市阿城区延川南大街	阿城区政府	<ol style="list-style-type: none"> 1. 展馆内未设置排烟设施； 2. 主展馆未设置自动灭火系统； 3. 自动消防设施不能联动启动； 4. 消防水泵未设置远程启动。
上海	何家宅院	上海市闵行区颛桥镇颛建路 114 号	闵行区颛桥镇政府	<ol style="list-style-type: none"> 1. 无消防水源； 2. 出租区域从事商业经营活动； 3. 有人员长期居住，使用液化气钢瓶生火做饭； 4. 电气线路敷设不符合要求。
江苏	原国民政府最高法院旧址	南京市鼓楼区中山北路 101 号	江苏省机关事务管理局	<ol style="list-style-type: none"> 1. 消火栓系统管网压力不足； 2. 部分电气线路私拉乱接，部分电气线路未穿管保护； 3. 主楼内有租户使用液化气钢瓶生火做饭； 4. 未开展防火巡查检查和消防安全培训； 5. 微型消防站队员数量不足，器材配置不符合要求，未开展日常训练演练。

浙江	浦江县郑义门古建筑群	金华市浦江县郑宅镇	浦江县郑宅镇人民政府	<ol style="list-style-type: none"> 1. 无消防安全管理组织和专（兼）职消防管理人员，没有开展消防安全检查巡查，没有开展居民消防安全教育培训，没有开展灭火和疏散逃生演练； 2. 无火灾应急处置力量； 3. 使用易燃可燃材料违章搭建现象普遍，占用防火间距和疏散通道； 4. 部分木结构文物保护单位违规使用大功率电器、违规使用明火； 5. 部分木结构文物保护单位电气线路私拉乱接，安装和敷设不符合要求。
安徽	中国徽州文化博物馆	黄山市屯溪区迎宾大道 50 号	黄山市文广新局	<ol style="list-style-type: none"> 1. 自动喷水灭火系统喷淋泵、水泵接合器故障； 2. 消防用电设备末端自动切换装置设置不符合要求； 3. 防火分区划分不符合要求； 4. 消防设施日常检查维护保养不到位； 5. 单位消防安全组织机构不明确； 6. 灭火和应急疏散预案实质性内容不强。
福建	狮峰寺	福安市柏柱洋狮峰山麓	宁德市文广新局	<ol style="list-style-type: none"> 1. 单位消防安全管理制度不健全； 2. 电气线路敷设不规范，电源开关安装存在严重安全隐患；

				<ul style="list-style-type: none"> 3. 大殿一侧使用泡沫彩钢板搭建临时板房； 4. 寺内部分建筑违章搭建，并设置厨房，采用烧柴、用电和用气等不同类型的烹饪方式； 5. 寺内使用长明灯，在多处焚香和烧纸； 6. 微型消防站人员严重不足。
江西	九江市博物馆	九江市八里湖新区向阳街道文博园内	九江市文广新局	<ul style="list-style-type: none"> 1. 防排烟设施不能正常运行； 2. 自动喷水灭火系统湿式报警阀前端压力为零； 3. 部分区域自动喷水灭火系统喷头选型错误； 4. 火灾自动报警系统联动逻辑设置错误； 5. 防火卷帘不能正常动作； 6. 珍宝库气体灭火系统不能正常工作； 7. 字画库喷淋灭火系统应换为气体灭火系统； 8. 消防控制室值班操作人员无证上岗。
山东	崂山道教建筑群（太清宫）	青岛市崂山区王哥庄街道太清景区	青岛市崂山风景区管理局	<ul style="list-style-type: none"> 1. 住宿楼内疏散指示标志数量不足，部分损坏； 2. 火灾报警控制器故障，室外消火栓压力不足； 3. 未签订消防设施维保合同，消防设施维保不到位； 4. 使用泡沫彩钢板搭建浴室、储藏室； 5. 消防控制室值班操作人员持证上岗数量不

				足，值班人员不熟悉消防设施操作流程。
河南	濮阳市博物馆	濮阳市开州中路与黄河中路交叉口	濮阳市文广新局	<ol style="list-style-type: none"> 1. 东南侧洗车店和西侧台球厅的楼梯被封堵，地下空调机房、消防水泵房未进行防火分隔； 2. 一层裙房西侧、东侧楼梯不能直通室外； 3. 中庭未在第二层和第三层处进行防火分隔且中庭未设置防排烟、自动报警、自动喷淋系统； 4. 一层、二层展厅安全出口数量不足； 5. 封闭楼梯间的防火门未安装闭门器和顺序器； 6. 地下室消防电梯、楼梯合用前室未设置； 7. 第一、二层火灾自动报警系统线路故障； 8. 消防广播系统故障； 9. 火灾自动报警系统联动功能故障； 10. 部分火灾报警探测器缺失或故障、被装修封堵。
湖北	古德寺	武汉市汉口黄浦路 上滑坡 74 号	武汉市民族宗教事务委员会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 无室外消火栓； 2. 圆通宝殿未设置室内消火栓； 3. 消防水泵、消防水池设置不符合要求； 4. 部分建筑采用彩钢板违章搭建；

				5. 五层综合楼未设置自动灭火系统和火灾自动报警系统。
湖南	洪江古建筑群	怀化市洪江区沅江路	洪江区文化广电新闻出版局	<p>1. 洪江古建筑群国保建筑 18 栋，其所在的洪江古商城有历史建筑 37 栋和大量砖木结构和木结构建筑。除国保建筑外，其他建筑大多电气线路未穿管保护且老化严重，居住低收入老年群体，使用老旧插线板、私接大功率电器等现象普遍，洪江区政府将 18 栋国保建筑及 37 栋历史建筑的管理和维护分配给各行政单位负责，但其他非国保建筑大部分属于直管公房，部分属于私人住宅，特别是国保建筑与木质建筑无防火间距，火灾风险大。2018 年，两处民居发生电气火灾。</p> <p>2. 居住在洪江古建筑群周边的居民消防安全意识淡薄，可燃、易燃物随意堆放，使用易燃彩条布作为顶棚装修材料。</p> <p>3. 洪江区管理委员会 2018 年 5 月发布了《洪江古商城消防专项规划》，但相应电改、灶改、路改均未有效实施。</p> <p>4. 洪江古商城消防改造 2017 年 8 月获全国重点文物保护单位专项补助资金，目前，消火栓系统建设仍停留在修建水池阶段，火灾自动报警系统仅规划国保建筑，电气火灾监控系统未施工。</p>
广东	茂名市博物馆	茂名市人民北路 20	茂名市	1. 未按要求设置火灾自动报警系统；

		号	文广新局	<ul style="list-style-type: none"> 2. 未按要求设置自动喷水灭火系统； 3. 室内消火栓管网压力不足；
广西	来宾市博物馆	来宾市翠屏路东1号	来宾市文广新局	<ul style="list-style-type: none"> 1. 自动喷水灭火系统故障； 2. 消火栓系统设置不符合要求； 3. 火灾自动报警系统瘫痪。
海南	东坡书院	儋州市中和镇吉贝路	儋州市文体局	<ul style="list-style-type: none"> 1. 未设置声光报警设施； 2. 电气线路敷设不规范，未穿管保护； 3. 未对员工开展岗前消防安全培训并组织演练。
重庆	双桂堂	重庆市梁平区金带镇金桂路78号	梁平区民宗办	<ul style="list-style-type: none"> 1. 未明确消防安全责任人、管理人； 2. 大殿内使用明火； 3. 火灾自动报警系统主机存在大量故障点和误报信息，未及时核查处理； 4. 室外消火栓管网压力不足、室内消火栓无水、消火栓稳压泵损坏、部分消防水带接口铁丝锈蚀严重； 5. 部分安全出口指示标志损坏； 6. 消防控制室值班操作人员未持证上岗，不会

				操作消防设施。
四川	青城山古建筑群	成都市都江堰市青城山镇	都江堰风景 名胜区管理局	<ol style="list-style-type: none"> 1. 景区消防安全管理责任不明确，消防安全管理制度不健全，部分宫观无消防安全管理人； 2. 日常消防安全检查巡查不落实； 3. 部分宫观电气线路直接敷设在可燃构建上，未穿管保护； 4. 部分宫观感烟火灾探测器损坏，火灾自动报警系统不能正常运行，厨房未设置燃气报警装置； 5. 部分宫观消火栓管网压力不足，消防水池水量不足。
贵州	云山屯古建筑群	安顺市西秀区七眼桥镇云山村	西秀区文体广 电旅游局	<ol style="list-style-type: none"> 1. 使用人和管理单位较复杂，含村民自用、旅游公司租用、空置等形式，消防安全责任不明确，村委会和旅游公司相互推诿，未制定消防安全管理制度，日常检查巡查不落实； 2. 多处文物建筑电气线路未穿管保护； 3. 消火栓数量严重不足，未覆盖所有古建筑；

				4. 前屯门、财神庙（非宗教场所）违规烧香燃烛。
云南	虎头山道教建筑群	大理白族自治州 云龙县城石门南山	云龙县 文物管理所	1. 无消防水源、消火栓、消防泵、消防水带水枪等消防给水设施； 2. 部分灭火器失效； 3. 电气线路未穿管，使用电热毯等大功率电器； 4. 随意堆放杂物及煤炭等可燃物，且使用明火未落实现场防护措施； 5. 微型消防站建设不符合要求，队员不足，职责不明确，不会使用消防器材。
西藏	拉隆寺	山南市洛扎县扎日乡拉隆村	洛扎县民宗局	1. 室外消火栓损坏，消防水源水量不足； 2. 殿堂、僧舍电气线路私拉电线； 3. 殿堂内悬挂各类可燃、易燃装饰品； 4. 部分信教群众手持酥油灯进入殿堂。
陕西	西咸新区秦汉新城周陵街道办周陵文管所	西咸新区秦汉新城周陵街道办	西咸新区秦汉新城文物局	1. 无消防水源； 2. 无室外消防给水系统； 3. 未设置火灾自动报警系统。
甘肃	玉泉观	天水市秦州区玉泉路 69 号	秦州区住房和城乡建设局	1. 无消防水源； 2. 未安装独立式烟感报警器； 3. 部分文物古建筑和生活区未分区设置，部分宿舍电气线路私拉乱接、敷设不符合要求； 4. 灭火器数量不足； 5. 疏散指示标志和安全出口指示标志设置不足；

				6. 未建立微型消防站。
	西来寺	张掖市甘州区民主西街西来寺巷中段	甘州区民族宗教局	1. 未安装独立式烟感报警器； 2. 与周边建筑防火间距不足； 3. 部分消防设施老化； 4. 砖木结构大殿内使用明火； 5. 未建立微型消防站。
青海	青海省博物馆	西宁市城西区西关大街 58 号	省文化和旅游厅	1. 自动喷水灭火系统无水，一层未设置自动喷水灭火系统； 2. 联动控制设备故障，不能正常接收报警信号； 3. 高位水箱间未设置稳压设施，水箱无液位仪； 4. 建筑未划分防火分区，原防火分区被破坏； 5. 一层疏散走道、文物库房，二、三层展厅未设置排烟设施； 6. 疏散楼梯未设置封闭楼梯间；部分展厅安全出口数量不足； 7. 二层东侧平台不具备疏散条件。
宁夏	宁夏博物馆	银川市金凤区北京中路人民广场东街 6 号	自治区文化和旅游厅	1. 预作用喷水灭火系统故障，不能正常使用； 2. 火灾报警控制器故障，不能正常使用； 3. 消防水泵不能远程联动； 4. 气体灭火系统驱动瓶失压，七氟丙烷灭火药剂失效，系统不能正常使用； 5. 消防控制室值班操作人员未持证上岗。

新疆	新疆喀什地区莎车县 丝绸之路·莎车博物馆	喀什地区莎车县人 民广场	莎车县文体局	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未经消防设计审核、消防验收擅自投入使用； 2. 室内消火栓系统无水； 3. 中庭与周围连通空间未进行防火分隔； 4. 消防联动控制器故障； 5. 消防控制室未采用乙级防火门与其余部分进行防火分隔； 6. 未安装电气火灾监控系统。
	新疆喀什地区疏勒县 张骞纪念馆	喀什地区疏勒县张 骞公园内	疏勒县文体局	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未经消防设计审核、消防验收擅自投入使用； 2. 火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统故障； 3. 室内消火栓系统无水； 4. 地上一层未设置排烟设施； 5. 地上一层安全出口数量不足； 6. 未设置消防水池和消防水泵房。

(信息公开形式:主动公开)

抄送:文化和旅游部、国家文物局。

国务院安委会办公室

2019年4月11日印发

承办单位:消防救援局 经办人:杨志刚 电话:83932597 共印75份



国家文物局文件

文物督发〔2019〕12号

国家文物局关于近期文物火灾事故情况的通报

各省、自治区、直辖市文物局（文化和旅游厅/局）、新疆生产建设兵团文物局：

近期，一些地方接连发生重特大安全事故，江苏响水天嘉宜化工有限公司“3.21”特别重大爆炸事故、四川木里森林火灾等事故灾害，以及文物火灾事故等，给人民生命财产造成重大损失。法国巴黎圣母院发生的火灾，同样为文物安全工作敲响了警钟。各地要全面贯彻习近平总书记重要指示批示精神，认真汲取教训、举一反三，切实加强文物消防安全工作，坚决避免文物火灾事故发生。

2019年1月6日，四川省绵阳市江油市全国重点文物保护单位云岩寺东岳殿发生火灾，过火面积120平方米，大殿主体建筑被烧毁。1月31日，福建省南平市建瓯市第三次全国文物普查文物点步月桥发生火灾，过火面积645平方米，整座桥被烧毁。2月2日，江西省南昌市安义县省级文物保护单位京台曦庐民宅的刘氏宗祠发生火灾，过火面积360平方米，建

筑木构部分损毁严重。2月12日，江西省抚州市乐安县县级文物保护单位金竹江西保卫局侦察科旧址发生火灾，过火面积约500平方米，建筑主体毁灭。3月8日，浙江省温州市文成县省级文物保护单位谢林大宅院发生火灾，过火面积1350平方米，建筑木构部分基本被烧毁，导致1人轻伤。4月13日，福建省泉州市晋江市省级文物保护单位钱头状元第发生火灾，过火面积25平方米，建筑局部受损。

从6起文物火灾事故和近期安全抽查情况看，安全主体责任、监管责任和直接责任不落实，是火灾事故频发的症结；电气故障、生产生活用火、违规燃香烧纸和施工用火，是火灾主要诱因；消防基础薄弱、设施设备维护不到位、乱堆乱放易燃可燃物品以及应急处置能力弱等，是火灾突出隐患和问题。如四川省绵阳市江油市云岩寺作为全国重点文物保护单位，长期由旅游公司经营并租给私人使用，管理体制混乱、安全职责不清、消防措施不落实，最终酿成该寺东岳殿火灾事故。

一、落实安全责任，强化消防措施

各级文物行政部门和各文物、博物馆单位要按照习近平总书记指示精神和党中央、国务院决策部署，将文物安全摆在首位，坚持文物安全零起点，严守文物安全红线、底线。主要领导要认真履行文物安全第一责任人职责，抓责任落实、措施落地。各级文物行政部门要逐级督导压实文物属地政府文物安全主体责任，明确负责文物安全监管的机构和人员。各文物、博物馆单位要将文物安全落实到岗位，做到责任到人、运转有效。要从落实消防安全制度、完善消防基础设施、加强巡查检查、提升防火救火能力等方面，全面强化文物消防安全措施。近期，各地要开展一次文物消防设施设备检测评估，更换提升老旧、破损设施设备，确保使用效能。

二、紧盯隐患问题，做到严查严治

各级文物行政部门要在本辖区内组织开展文物火灾隐患整治督查年活动，集中督查整治电气隐患、违规用火用电、违规燃香烧纸、违规施工操作，以及易燃易爆物品管理不善、消防设施设备不完善、安全管理松懈等突出隐患和问题。要实施全覆盖、拉网式检查，并对重点隐患单位进行跟踪挂牌督办、限期整改。对拒不整改或整改不力的，要约谈警示、严肃追责。各文物、博物馆单位要实施文物消防安全检查整改年活动，全面评估火灾风险，切实整治火患，强化防火措施。要强督查，决不允许走过场、搞形式主义。

三、狠抓日常管理，严控火灾诱因

文物建筑内严格控制使用明火，宗教活动场所或者民居建筑等确需用火时，应加强火源管理，采取有效防火措施，并由专人看管，必须做到人离火灭。文物建筑内配电设备、电气线路、电器选型、安装等应符合消防规范和防火要求，严禁私拉乱接电气线路。文物建筑保护范围内严禁生产、使用、储存或经营易燃易爆危险品，严禁燃放烟花爆竹。用于生产生活的民居类文物建筑使用燃气、堆放柴草等可燃物，要采取切实有效的安全防护措施。在文物建筑保护范围内举办大型活动，要严格审批备案程序，事先进行防火检查，增设必要的消防设施设备和灭火器材，制定有效应急措施。

四、加强消防演练，开展警示教育

各文物、博物馆单位要建立健全专兼职消防队伍，切实提高消防安全素质和技能，培养一批会管理、懂技术、善检查、能救火的“消防安全明白人”。要加强全员安全培训，做到人人关心安全、参与防火。要针对本单位主要安全风险和火灾诱因，建立高效的火灾应急响应机制，按照“灭小灭早”的要求，

定期组织演练。各级文物行政部门和各文物、博物馆单位要在本辖区、本单位大力开展文物消防安全培训和警示教育活动。通过法制教育，增强防火责任意识；通过火灾案例警示，增强火灾风险意识；通过防火灭火技能培训，增强预警和灭火能力。要加大宣传力度，引导社会力量参与和监督文物消防工作。

各地文物、博物馆单位发生火灾事故的，要按照《文物安全与行政执法信息上报及公告办法》规定的程序和时限上报，并按照事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、教训不汲取不放过的要求，依法依规严肃查处火灾事故。瞒报、谎报、迟报火灾事故，或在文物消防安全工作中存在失职渎职行为的，要依法依规严肃追责。各地文物部门和文物、博物馆单位要严格按照国务院安委会的部署和要求，深入开展“防风险保平安迎大庆”消防安全执法检查专项行动，有效防范和坚决遏制文物火灾事故，全力为新中国成立70周年营造安全稳定的社会环境。



公开形式：不公开

抄送：全国文物安全工作部际联席会议成员单位，应急管理部消防救援局，故宫博物院，中国国家博物馆。

国家文物局办公室秘书处

2019年4月17日印发

初校：刘清

终校：李月